

Wyłączenie silnika kogeneracji o mocy 2MW Zakład Wodzisław Śl

Zdarzenie Wyłączenie silnika kogeneracji o mocy 2MW Zakład Wodzisław Śl

Typ zdarzenia Kontrola detektorów gazów

Moc zainstalowana [MW] 2

Wielkość ubytku [MW] 2

Początek zdarzenia 12:05 26.09.2023

Koniec zdarzenia 12:30 26.09.2023