

## Wyłączenie silnika Kogeneracji o mocy 2MW Zakład Wodzisław Śląski

Zdarzenie Wyłączenie silnika Kogeneracji o mocy 2MW Zakład Wodzisław Śląski

Typ zdarzenia Planowe. przegląd serwisowy

Moc zainstalowana [MW] 2

Wielkość ubytku [MW] 2

Początek zdarzenia 05'00 10-09-2021

Koniec zdarzenia 15'00 10-09-2021