

Wyłączenie silnika o mocy 2 MW Wodzisław SI

Zdarzenie Wyłączenie silnika o mocy 2 MW Wodzisław SI

Typ zdarzenia Planowe

Moc zainstalowana [MW] 2

Wielkość ubytku [MW] 2

Początek zdarzenia 07:00 31-12-2021

Koniec zdarzenia 16.30 02-03-2022